

Équipements atelier électrique

Obligatoire

• Gants isolants classe 0 (1 000 V AC) (65.-)pp	130.-
• Surgants en cuir pour protéger les gants isolants (70.-)pp	140.-
• Testeur de gants pneumatique	189.-
• Casque de sécurité (30.-)pp	60.-
• Visière anti-arc électrique (120.-)pp	240.-
• Lunettes de protection (déjà équipé)	
• Chaussures de sécurité S3 isolantes (déjà équipé)	
• Vêtements de travail anti-arc (selon le niveau de risque) (300.-)pp	600.-
• Tapis isolant haute tension 2x	600.-
• Manchettes isolantes (recommandées) (80.-)pp	
• Crochet anti-électrocutions perche	400.-
• Total :	2'359.-

Appareils de mesure

• Multimètre CAT III/CAT IV 1 000 V	600.-
• Testeur d'absence de tension (VAT	150.-
• Pince ampèremétrique	400.-
• Mégohmmètre (test d'isolement)	835.-
• Kit mesures accessoires véhicule	220.-
• Assortiment câble de mesure	270.-
• Total :	2'440.-

Matériel de consignation

• Cadenas de consignation (min 2pieces, stock atelier)	
• Étiquettes "Ne pas manœuvrer"	100.-
• Cônes de sécurité(200.-pce) 4x	

• Triopan danger électrique	160.-
• Total :	260.-
• Outils haute tension	
• Servante Kraftwerk VDE BT 700	2120.-
• Outils 1000v supp	200.-
• Caméra thermique	560.-
• Jeux clé a fourche	120.-
• Total :	3000.-

Total :7'999.-